



金沢湯涌福光線 (金沢市東荒屋町地内)



経緯

平成29年8月8日
台風5号の大雨により道路崩落

平成29年9月23日
応急工事完了
片側交互通行を開始(大型バスの通行確保)

平成30年9月14日
復旧工事完了

